# トンネル地山評価システムを用いた補助工法の選定

## A Study on Choice of the Auxiliary Method by Tunnel Estimation System

山田 浩幸*1	村上 孝男*2
Hiroyuki Yamada	Takao Murakami
田中 英男*3	三木 秀二*3
Hideo Tanaka	Shuuji Miki

## 要旨

山岳トンネルは、地中の線状構造物という特殊性から、事前地質調査によって得られる情報には限界があるため、通常の土 木構造物とは異なり、設計では標準支保パターンを用い、施工時に得られる切羽観察や計測結果により、地山状況に適合した 合理的支保パターンに修正していく事が一般的である。近年、長尺鋼管フォアパイリングをはじめとする、補助工法のめざま しい進歩により、厳しい環境条件(未固結地山、湧水地山、近接施工等)の下においても安全に施工することが可能となって きた。一方、経済性に大きく影響する切羽前方地山の予測といった面では、まだまだ確立された工法がないのが実情である。 本報告は、現場の施工実績における切羽前方探査に基づく補助工法の選定事例とその評価についてまとめたものである。 今回紹介する前方探査手法としては、①硬岩における先行ボーリングとボアホールカメラを用いた前方探査、②地質変化の 激しい地山における機械データを用いたトンネル地山評価システム(K-tes)の2種類である。 *キーワード:山岳トンネル 前方探査 トンネル地山評価システム 補助工法 支保パターン* 

## 1. はじめに

山岳トンネルでは、地中の線状構造物という特殊性から、 事前地質調査によって得られる情報には限界があるため、 通常の土木構造物とは異なり、設計においては、施工実績 に基づき設定された標準支保パターンを用い、施工時に得 られる切羽観察や計測結果に基づき地山の変化に応じた 最適支保パターンに修正していくことが一般的である。近 年、長尺鋼管フォアパイリングをはじめとする補助工法の めざましい進歩により、厳しい環境条件(未固結地山、湧 水地山、近接施工等)の下においても安全に施工すること が可能となってきた。

本報告では、①硬岩における先行ボーリングとボアホー ルカメラを用いた前方探査(写真1)と②地質変化の激し い地山における機械データを用いたトンネル地山評価シ ステム(K-tes:写真2)について、実際の現場で適用し たシステムの概要と評価結果、および地山評価システムに 基づき、トンネルを安全かつ経済的に施工するために実施 した対策工(補助工法)や支保パターン等の選定事例につ いて述べる。



写真1 切羽でのボアホールカメラ観察状況



写真2 前方探查実施状況

\*1 大阪本店 土木技術部 \*2 大阪本店 土木部 \*3 名古屋支店 土木部

## 2. トンネル地山評価システムの概要

#### 2.1 ボアホールカメラによる地山評価手法

使用したボアホールカメラは写真 3 に示す管内観察や 空洞調査に用いられているカメラ径 48mm の曲げ押し可 能な孔内観察用カメラである。操作は簡単で障害物がない 限り、カメラを孔内にケーブルで押しながら挿入していく ものである。

湧水が多い場合、撮影に対する支障が懸念されたが、若 干水圧による抵抗があったものの、記録画像にはほとんど 影響がなかった。実際の観察記録状況は写真3に示すとお りである。

現場では、画像を8mmビデオに記録し、DVに編集し 直して解析に用いたが、この測定方法の短所としては、

①画像の上下位置が不明であること。

②画像に表示される深度がケーブルの送りから読み上 げられるため若干誤差を生じること。

の2点が懸念された。

しかしながら、実際の調査では上下の関係は湧水の水面 状況から判断でき、深度に関しては採取コアと比較したキ ャリブレーションを行うことで、修正することが可能であ った。

ボアホール画像による地質構造の推定にあたっては、孔 壁画像とコアの状況を比較して、実際の不連続面の状態が どのような歪んだ画像に見えるのかを確認した。図1に幅 約1cmの介在物を挟んだ亀裂の比較の例を示す。



写真3 ボアホールカメラと画像例

### 2.2 機械データによるトンネル地山評価システム

今回、構築したトンネル地山評価システム(K-tes: Konoike tunnel estimation system)は、切羽前方探査に おいてトンネルの標準機械であるドリルジャンボの穿孔 時の機械データを収集・分析することにより、切羽前方の



図1 孔壁画像とボーリングコアの比較

地質を穿孔エネルギーとして定量的に評価する。

また、施工の進捗とともに得られる支保パターン毎の切 羽評価点や計測データは機械データとあわせて同様のフ ァイル形式(CSV形式)で保存、更新を行い、リアルタイ ムに施工情報をデータ化する。

これらのシステム内に蓄積された施工データと前方探 査により得られた穿孔エネルギーを比較することで、地山 の変化に適応した合理的な支保パターンの選定や必要な 対策工(補助工法)の検討を行うことができる(図3)。

本システム導入により、これまでは、個別に実施して整 理していた前方探査データ、切羽観察(評価点)、計測デ ータをシステム的に一元管理し、いわゆる巻物(展開図: 図2)的に整理することで情報化施工の実現が可能となる。



図2 K-tes 出力結果例



図3 トンネル地山評価システム概念図

## 3. 実現場での適用事例

#### 3.1 超大断面における交差部補助工法の検討<sup>1)</sup>

#### 3.1.1 工事概要

第二名神高速道路栗東トンネル西工事では、TBM 導坑 先進工法で施工が進められたが、東工事は上半先進工法で 施工したため、掘削断面積が 250 ㎡を超える集じん機坑 および補機室や連絡坑との交差部の施工に関しては、 TBM にかわる地質情報把握の必要性があり、コアによる 調査に加えてボアホールカメラを用いた切羽前方探査を 行い、補強対策等の設計検討を実施した。ここでは、集じ ん機坑ならびに交差部の設計検討の目的で実施したボア ホールカメラによる切羽前方探査の概要とその調査結果 に基づく設計・検討事例に関して報告するものである。



図4 本坑,集じん機坑標準断面比較

ー般的に高速道路の長大トンネルの換気設備は本坑に ループ状のバイパストンネルを掘削して、その中に設置す る方式が主流であるが、本トンネルにおいては図4、5に 示すとおり、本坑を拡幅しトンネル頂部に換気設備を設置 する計画がなされていた。(区間延長 L=73m)。

したがって、集じん機坑のトンネル掘削断面積は、大断面(3車線)の本線部の標準断面よりさらに大きな断面となり、第二東名・名神高速道路の中でも最大の超大断面(掘削断面積 252 m<sup>2</sup>)トンネルとなった。



図5 集じん機坑平面図(S.L.盤)

#### 3.1.2 調査項目

集じん機坑の設計支保パターンや補強対策の必要性を 判断するにあたり、以下に示す調査を実施した。 ①オールコアによるボーリング調査

岩盤状況(節理、割れ目状況、風化変質の程度、岩盤区 分、湧水状況)を把握する。

また、亀裂に介在する粘土成分の分析を粉末 X 線回折 により実施し、膨脹性粘土鉱物の有無の確認と施工への影 響を検討する。

②ボアホールカメラによる孔壁観察

不連続面の分布状況や湧水状況に関してボアホールカ メラによる映像をデジタル化し、採取されたコアの亀裂状 況と対比することにより、亀裂の走向・傾斜といった地質 構造を推定する。

③湧水状況の確認

湧水量の確認や水質分析により湧水供給源の特定や施 工時の影響について検討する。

特に標準部における前方探査手法の確立といった観点 から通常のボーリング調査に加えてボアホールカメラに よる地質状況の観察を行い、ボーリングコアとの対比や調 査の妥当性の確認と適用性に関する検討を行った。

#### 3.1.3 調査結果に基づく地山評価と対策工の検討

集じん機坑の掘削にあたっては、このような超大断面に おいて一旦地山のゆるみを大きく許した場合、その対策工 が非常に大規模なものとなる。

また、本坑(標準部)から集じん機坑への拡幅部の施工 方法についても、拡幅量がかなり大きくなるため慎重に検 討して施工を進める必要があった。

したがって、前述のとおり切羽前方探査による地質分 析を行い、適切な支保を選択し、図 7 に示す事前補強を 行った上で掘削を実施した。施工順序は、上半掘削、下 半掘削、盤下げインバートコンクリート打設、覆工コン クリート打設の順で実施した。

図6に示すとおり、水平ボーリングは2箇所で実施した。 図8、9に前方探査結果に基づく推定地質平面図と施工 時の切羽観察に基づく地質平面図を示すが、 推定された 地質に比べて破砕帯の方向性や連続性が若干異なったも のの、破砕帯の位置や規模は概ねよく一致しており、有効 性が確認できた。

集じん機坑での前方探査手法の妥当性が確認できたこ とを受けて、標準部においても順次前方探査を実施した。

なお、施工サイクルを考慮した上で、標準部においては、 施工に用いるトンネルジャンボによる削岩孔(L=30m)を 用いた。

今回のボアホールカメラによる地山評価システムによ る前方の地山状況を把握し、地山の急変に備え必要な対策 工を事前に検討できたことは安全かつ合理的な施工に有 意義であったと考える。

補強ロックボル | L=6000

補強ロックボルト 7 1=3000

<u>補強ロックボルト</u> 1=6000

補強ロックボルト L=3000

INTÊNÎ I I



図6 水平ボーリング調査位置図



図9 実績地質平面図(切羽観察結果に基づく)



交差部補強区間 L=42m

#### 3.1.4 ボアホールカメラによる地山評価手法と効果

今回、トンネル地山評価システムとしてボアホールカメ ラを用いた切羽前方探査を実施し、道路トンネルとしては 前例のない 250 m<sup>2</sup>を超える超大断面(集じん機坑)の施 工を無事完了することができた。

山岳トンネルの地質調査は、従来より主として弾性波速 度に基づいて実施されており、実際の施工では湧水状況や 亀裂の状態、逆転低速度層の影響等により設計と異なる地 山が出現することは少なくない。

今回のボアホールカメラによる前方探査では、施工サイ クルに大きな影響を及ぼすことなく実施することが可能 であり、実際の亀裂状況や湧水の状態を可視化して画像と して直接見ることができる。

したがって、前方探査結果と事前の地質調査結果とを合 わせて総合的な判断を行うことで地質構造の推定が可能 となる。その結果に基づき掘削前に対策工の検討を行うこ とが可能となり、より安全で合理的な施工の実現に寄与す るものと考えられる。

#### 3.2 付加体地質における補助工法の検討<sup>2)</sup>

#### 3.2.1 工事概要

東海北陸自動車道平山トンネルは、暫定2車線で供用開始している東海北陸自動車道の瓢ヶ岳PAから白鳥ICまでの4車線化事業(延長L=24.2km)のうち、トンネル工事を主体とする延長1,549mの高速道路(II期線)工事である(図10)。本トンネルは比較的硬質なチャート層の分布地域であり、山裾部にはチャートの礫からなる崖錐地形となっている。ジュラ紀中期の小駄良川層の徳永砂岩部層に属し、地質的に美濃帯メランジによって形成された地質構造であり、いわゆる付加体地質の特徴である地質が不連続で変わりやすい特徴を有している。終点側坑口部には主に白色、灰色、黒灰を呈するチャートが分布しており、低速度帯(2.6~2.8km/sec)や断層が存在する。尾根沿いには急峻な露岩帯を形成している。ただし、亀裂面の密着度は低く、山裾付近の岩塊がブロック状に崩壊し、山裾部に転石として点在している。

工事概要を表1に示す。



図 10 現場位置図

表1 平山トンネル工事概要

I.	事 名	称	東海北陸自動車道 平山トンネル工事
T.	事 場	所	岐阜県郡上市大和町洞口~名皿部
T.		期	平成17年3月~平成20年1月
発	注	者	NEXCO中日本
施	Т.	者	鴻池・ロッテ共同企業体
	延	長	L=1,549m(道路土工L=153m含む)
	NKL Z	Ŧ	トンネル延長L=1,396m
	四回		掘削断面積A=66.6㎡(一般部)
Т	施工	法	NATM
事	掘削方	·式	発破工法
内			DⅢパターン(上半先進ベンチカット工法)
容	掘削工	法	CI,CⅡ,DIパターン(補助ベンチ付き
			全断面工法)
	<b>浦</b> 田 丁 辻	終点側 長尺鋼管フォアパイリング	
	而功上	이 그 1즈	起点側 長尺鋼管フォアパイリング

#### 3.2.2 坑口部施工方法の検討

I 期線とⅡ期線との間には小沢が発達して集水地形と なっている。この場所では、I期線工事の施工記録によれ ば、湧水量が非常に多く、長距離の水抜きボーリング(300 ~500m)を実施している。さらに、湧水による局所的な地 山崩壊も発生しており、Ⅱ期線工事においても同様の地質 状況が想定されるため、慎重に施工する必要があった。本 トンネルを安全かつ経済的に施工するためには、切羽観 察・計測結果による慎重な施工とともに厳重な計測管理及 び適切な補助工法の選定が必要であり、設計においては図 11 に示すとおり、長尺鋼管フォアパイリング (AGF-P) が計画されていた。本トンネルにおける施工上の問題点は 大きく分類すると、①坑口部、破砕帯における未固結部分 での切羽の安定(天端・鏡面)、②坑口部上部斜面の安定、 ③トンネル湧水の発生と支保の施工といった事項が想定 され、適切な対策工を選定、施工することでトンネルの安 定を確保するとともに、安全かつ経済的な施工が望まれた。 事前の情報から図 12 に示すように、終点側坑口部の地質 構造を推定し、トンネル掘削時に地山のグラウンドアーチ が形成しにくいため、先行ゆるみ及び天端の安定性確保が 重要であると考えた。I期線工事でも天端崩落が頻発して 発生していることから、本トンネルでも同様の現象が生じ る可能性があり、トンネル掘削が断層・破砕帯を貫くため、 脆弱な未固結地山でも効果を期待できる工法の選定が必 要であった。



図11 終点側坑口部の問題点と対策工



図12 終点側坑口部の地質構造の推定

#### 3.2.3 補助工法の選定

補助工法の選定にあたっては、前述の地形・地質状況お よび I 期線施工結果を考慮して、本トンネル終点側坑口部 における施工条件を考慮した上で、採用可能であると考え られる天端安定対策として以下の工法を一次選定した。

- ① パイプルーフ工法
- ② 長尺鋼管フォアパイリング
- ③ ウレタン注入式フォアポーリング
- ④ 薬液注入工法
- ⑤ 垂直縫地ボルト工法

これらの工法に関して、表2に示すとおり「施工性」、 「信頼性」、「経済性」といった観点から、比較検討を実施 した結果、上部斜面への影響を極力小さく抑えるために、 先行ゆるみの抑制効果の高い長尺鋼管フォアパイリング を選定した。

また、先受け工法の選定にあたっては、土被りや先行ゆ るみ範囲の大きさにより先受け効果が異なるため注意す る必要がある。すなわち、図13に示すとおり、先受け長 さが短いと前方のゆるみを押さえきれずに先行変位を生 じることとなるため、上部斜面への影響は免れない。

したがって、坑口部において上部斜面及び地すべり土塊 に影響を与えないように先行ゆるみを押さえるためには、 長尺(L=5.0m以上)の採用が必要であると判断した。

なお、長尺鋼管フォアパイリングの工法としては、表3 に示すとおり、ゆるみの発生を最小限とするため、無拡幅 工法であり、打設角度が小さく多段打設が可能な AGF-HITM を採用した。



図13 先受け長さと支保反力の関係3)

対策工	①パイプルーフ工法	②長尺鋼管フォアパイリング	③ウレタン圧入式フォアポーリング	④薬液注入工法	⑤垂直縫地ボルト工法
概要図					
	上部緩み土圧に対して坑内より 剛性の高いパイプを平行に施工 し、トンネル施工時に支保工で受 けながら掘進する。	坑内より剛性の高い鋼管パイプ (φ114.3mm L=12.0m)をダブル に打設し、シェル構造により前方 地山のゆるみを抑える。	坑内より天端付近に L=3m, 4m の圧 入ボルトを打設し、ウレタンを注 入することで、ウレタン改良体に よる地山固結改良をする。	坑内より天端付近を中心にセメ ント系の薬液を注入し,地山を固 結改良する。	地表面ボーリングを行い,セメン トミルクを注入した後,縫地ボル ト D32 (SD35) を挿入することに より,地山の縫付け,および吊下 げ効果を発揮する。
信頼性	クラウン部崩落,崩壊,地表面沈 下抑制には信頼性が高く,施工実 績も多い。 パイプを支保工で確実に受けて いくため,緩みを抑制し切羽安定 性もよく上部斜面への影響	長尺でかつダブルに鋼管を配置 するため、先受け効果が高い。 地山の変位に応じて施工規模を 変更できる。	セメント系の注入材に比べて粒 子が細かく流動性が高いため、注 入の確実性は高いが先行変位は 止められない。 限定された範囲を確実に固結改 良でき改良ソ゚ーンの強度、効果	湧水や亀裂の多い地山での逸散 等により、注入の確実性に懸念が あり十分な改良効果が望めない。 均一な地山改良ができれば、切羽 の自立性の向上、クラウン部地山 の崩落、崩壊防止に効果が	すべり土塊を多くもの鉄筋で補 強するものであり、すべりの方向 性に左右されず効果がある。 別途先受け工が必要。
	も抑えられる。 地質によっては、パイプ間からの 地山の抜け落ち および余掘りが	拡幅が不要で牽引方式によるた め施工が確実	の確実性も高く実績も多い。 掘削サイクルに取り込める。 特別な機械を必要としたい。	ある。 地表からの作業は可能であるが、 削孔 延長が長くたろ、 抗内の施工	▲ 施工ヤードが斜面となり,工事用 進入道路及び足場が必要となろ
施工性	懸念される.	特別な機械を必要としない。		の場合、掘削サイクルには取り込	斜面作業となり施工性に劣る。
	電袋の多い地山やクラッキー な地山では掘削が困難となる。 ▲	0	0		Δ
経済性	パイプルーフ推進用の架台が必要となる。 延長が長くなると大口径の パイプ施工とたり割高とたろ	9m毎に打設本数や範囲を変更で き,ウレタン系とセメント 系の複合注入により経済的。	注入範囲は薬液注入工法に比べ て少なくて済むが,材料が高 価で経済的には不利。	注入範囲が広範囲となり注入量 も多くなることから経済性は 劣る。	斜面上の施工では費用がかかる。 トンネル掘削時に先受工の併用 が必要。
工期	トンネル掘削に先立ち施工を完 了させる必要があるため、 工期に大きく影響する。	鋼管打設は 9m毎の打設となるが       多少時間がかかる。	掘削サイクルに取り込めるため, 工期的に若干の遅れが出る 程度である。	注入作業に時間がかかり掘削サ イクルに取り込めない。	事前に施工できるため掘削サイ クルには影響を及ぼさない。
総合 評価	Δ	Ø	0	×	Δ

#### 表 3 AGF-PとAGF-HITMの比較

工法	AGF-HITM	AGF-P
概	Constant Constant	3-040-140-1 <del>5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 00 00 17 7 7 7 7 7 7 7 7</del>
要	<ul> <li>抗内より剛性の高いバイブ(L=10m、 d=89.1~ 114.3nm)を30~60cm ビッチ/断高, 5m~9m 毎 で施工し支保工で受けながら構造する。</li> <li>バイブ内より地山ペウレタン系とセメント系の複 合注入を行い、パイブ間の改良を図る。(湯水箇所 ではウレタン系法入材)</li> </ul>	・坑内より開性の高いバイブ(I=12.5m、&=114.3mm)を45cm ビッチ/新商程度で施工し、支保工で受けながら施造する。 ・バイブ内より地山へウレタン系の注入を行いバイブ管の改良 を図る。 トンネルの蚊幅は行わない。
ピット	ロストピット方式	拡幅ビット方式 (ロストビット方式)
打設方法	前方打撃で牽引方式のため、ロッドによる先端部塩 ビ管の損傷はほとんどない。	後方打撃方式のため打撃により曲がり鋼管の破損が考えられ る。(ロストビット方式の場合は HITMと同様)
鋼管の 接続	ネジ加工、カップラー式	ネジ加工(ネジ込み)
改良範囲	いずれの範囲でも2段以上の鋼管で支持する多段 方式	いずれの範囲においても1本の鋼管で支持する。
長 所	・ウレジン系とセメント系の複合法人により限定された範囲を確実に改良できアーチ形成が可能となる。 いんで変更などのように、こので、アーチ形成が可能とない、 ペリ物制発が高い。 ・レンネルジャンボにより氯工でき、無拡張のため 新たな設備を変更さず、工勇ら比較均知い。 施工ビッチが得かいため切別の変化に応じて範囲 の変更が可能を経済的。	<ul> <li>ウレシス系を使用するため、限定された範囲を確実に改良で きアーチ形成が可能。</li> <li>トンネルジオレンボにより第工でき、無拡幅のため新たな設備 を必要とせず、工第も比較的短い。</li> </ul>
矩 所	<ul> <li>ロストビットにより前礼を行うが、玉石等大きな 織があるとジャーミングが発生する。</li> <li>鋼管先端ではラッバ状となり、鋼管間および鋼管 より下の地山の肌落ちが懸念される。(鋼管配置で 対応可)</li> </ul>	・拡幅ビットによる腸前を行うが、砂礫層やクラッキーな地山 ではジャーミングにより穿孔不能となる。 ・拡幅はしないが頻管で間に地山を状たため、地山条件によっ てはAGFに比べな下を発生する懸念がある。 ・先打ちとなるため地山の変化に対応しにくい。
施工性	<ul> <li>・鋼管径が小径化できるので施工性は良く、ビット の選択も不要。</li> </ul>	<ul> <li>HITMに比べ鋼管径が大きく施工延長も長いため施工性は 劣る。</li> <li>・地山によりビットの選択が可能。</li> </ul>
信頼性	<ul> <li>多段となり支持効果は高くなる。</li> </ul>	<ul> <li>・ 崖維等では支保効果が小さい。</li> <li>・ 鋼管のジョイントが弱点となる。</li> </ul>

施工時の設計の修正に関しては、図14に示すとおり、 切羽評価点、切羽前方探査結果及び計測結果に基づくトン ネル地山評価システムを参考に、支保パターンの選定や追 加対策の検討、支保低減の検討を実施するという方針で施 工管理を行った。



図14 施工時における設計修正フロー

#### 3.2.4 トンネル地山評価システム試行結果

工事を開始する終点側坑口部において、トンネル地山評価システム(K-tes)を試行的に実施した。前方探査の配置は、原則として左右2箇所(必要に応じて天端を追加)、 探査延長は、先受け長をカバーできるL=15mとした。

今回、終点側坑口より約L=630m区間を対象として実施 し、施工に反映させた。穿孔エネルギーの値から前方の地 山状況を予測し、補助工法選定の判断材料とした。対象区 間においては、部分的には集中湧水(100 % / min)程度 の湧水は発生したものの幸いにも、当初予想されていた突 発的な湧水は見られず、AGF-HITMの採用により上部斜面 への影響なく、天端の安定を確保できた。

一方、付加帯という地質的特殊性から、測点 690 付近 では、地山が好転したため、一旦、AGF-HITM の施工 を中断したが、写真4に示すように、切羽右側の肩部から 核にかけて一部小崩落が発生し、急きょ切羽前方探査を追 加して実施したところ、前方において地山が急変すること が想定され、鏡ボルトの追加や AGF-HITM の採用を再開す る結果となった。



写真 4 切羽崩落状況 (測点 689+84.2)

図15に坑口部施工結果のまとめを示す。

図中に示すとおり、切羽評価点(平均)と切羽前方探査 による穿孔エネルギー(平均)の間には比較的良好な相関 関係が得られ、特に坑口部のAGF-HITM が施工された箇所 では、切羽の一部で地山変化に伴う多少のばらつきは見ら れたが、切羽全体平均値では閾値(200J)近傍であった。

トンネル地山評価システム(切羽前方探査)の採用により、施工の安全性確保、経済性の面からも有効であること が実証されたものと考えられる。



図 15 施工結果まとめ

## 3.2.5 施工結果の分析

坑口部より実施した切羽前方探査の結果を図 16 に示す ように、切羽評価点(加重平均)と穿孔エネルギー(Ed) の指標で整理した。

前方探査の実施位置(天端、左側、右側)により多少ば らつきは見られるものの、切羽全体の平均値としては、太 点線で囲まれた範囲、すなわち、切羽評価点が20点以下、 穿孔エネルギーが200J/cm<sup>3</sup>付近の範囲に集中している。

また、切羽評価点が高くなると、穿孔エネルギーのばら つきが大きくなる傾向が見られ、特に右側は地質(チャー ト)の影響でばらつきがあった。

したがって、切羽観察や計測結果の結果等の施工実績も 踏まえ、補助工法が必要となる穿孔エネルギー(Ed)を 200J/cm<sup>3</sup>以下と設定し、前方探査の結果を補助工法の必要 性の判断材料とした。

一方、図 17 に前方探査結果の一例を示す。ここでは、 切羽位置から 12m 前方を穿孔した結果、現切羽は比較的良 好な状態であったが、2m~8m 区間にかけて穿孔エネルギ ーが 200J/cm<sup>3</sup>以下となり、設計においても、前方に断層 破砕帯の出現が予想されていたこともあり、現切羽から長 尺鋼管フォアパイリングを施工することで切羽の安定を 確保することができた。

このケースでも、穿孔エネルギーが 200J/cm<sup>3</sup>以下で、 補助工法が必要となることが再確認された。



図16 切羽評価点と穿孔エネルギーの関係



図17 前方探査結果と補助工法の選定(測点 690 付近)



図19 A計測結果(収束値)と穿孔エネルギーの関係

図 18 は AGF 施工区間における切羽評価点(加重平均) と切羽前方探査による穿孔エネルギーの比較、図 19 は A 計測と穿孔エネルギーの関係を示したものである。穿孔エ ネルギーのばらつきの原因はレンズ状に分布する比較的 硬質なチャート層の存在であるが、地質的に変化の著しい 本トンネルでは、200J/cm<sup>3</sup>という指標が1つの目安となる と判断できる。

## 3.2.6 トンネル地山評価システム導入の効果

山岳トンネルにおける地山評価は、現状では、掘削時に 切羽の状態を観察し、切羽評価点として点数化し、支保パ ターン毎の評価実績や計測結果を比較することで実施し ている。

この方法では、切羽前方未掘削部の地山評価が行えない ため、表4に示すような課題が考えられる。

3.1 節において述べたとおり、地山が良好な場合には先 行ボーリング等による前方探査も可能であるが、破砕帯や 弱層部では孔壁の自立が困難で探査時間も長くなる。

今回導入したトンネル地山評価システムでは、脆弱な地 山においても適用が可能である。

施工時に得られる機械データから算出される穿孔エネ ルギーと切羽評価点や変位等の計測データを蓄積し、その 相関関係を把握しておくことで、新たに切羽で得られる機 械データを用いて前方の地質を想定する事ができ、地山に 適合した支保パターンの選定や必要な対策工(補助工法) の検討のための資料として用いることが可能である。

本工法導入の効果は、表5に示すとおりである。

表4 トンネル地山評価における課題

項目	地山評価における課題
1	地質の変化が多い地山(坑口部,破砕帯,付加 体地質等)では,地質の急変により切羽に出現 した地山の評価結果とその直後の地質が異なる 場合がある。
2	坑口や破砕帯で必要となる補助工法の必要区間 長や範囲を事前に設定できない。(特に長尺先受 け工の場合)したがって,地山の変化が多い地 山ではどうしても安全側の対策を取らざるを得 ないため,結果的に不経済な施工となる場合が ある。
3	想定外の突発的な湧水や地質の急変が発生する 可能性があり,対策工の検討・実施の間,掘削 が止まり工程の遅延をまねく場合がある。

表5 トンネル地山評価システム導入の効果

項目	システム導入の効果
1	地山の急変や突発湧水といった切羽前方地山の 予測ができるため,支保の設計や対策工の必要 性を掘削に先立って検討,実施できる。
2	掘削作業の安全性,トンネルの品質向上が期待 できる。
3	前方地山の予測により,補助工法の区間や範囲 を合理的に決めることができるため,経済性が 向上する。
4	補助工法を事前に準備することができるため, 掘削作業を止めることなく,確実な工程計画が 可能となる。

## 4. まとめ

本報告では、2つの施工事例を紹介した。

1)硬岩における超大断面部分の交差部において実施した トンネル地山評価システム(ボアホールカメラによる切羽 前方探査予測)と補助工法の選定

2)地質の変化の著しい付加体地山におけるトンネル地山 評価システムに基づく補助工法の選定

両事例とも、前方地山評価を行い、施工時の安全確保お よび効果的な補助工法の選定が実現できたものと考えら れる。

1)のボアホールカメラによる前方探査では、施工サイク ルに大きな影響を及ぼすことなく実施することが可能で あり、実際の亀裂状況や湧水の状態を可視化し、画像とし て直接見ることができるため、事前の地質調査結果と合わ せて総合的な判断を行うことで地質構造の推定が可能と なり、事前に対策工の検討を行うことができた。

2)のトンネル地山評価システムの導入では、トンネルの 標準機械であるドリルジャンボの穿孔時の機械データを 収集・分析することにより、切羽前方の地質を穿孔エネル ギーとして定量的に評価することができるため、実現場に おいて補助工法の必要性の判断資料として試行的に適用 することができた。

また、地山評価結果の分析では、切羽評価点(平均)と 穿孔エネルギー(切羽全体平均値)の間に比較的良好な相 関が見られ、切羽前方予測により、補助工法の選定に参考 となる資料となりうることが確認された。

これらの事例のように、特殊な施工条件や付加体地質と いう変化の著しい地山における山岳トンネルの施工にお いて切羽前方の地山状況を適切に評価できることは、作業 の安全性確保と同時に、必要な対策の検討を掘削に先立ち 実施することで有意義であると考えられる。

特に長尺の先受け工を採用する際の施工区間や施工範 囲の決定が可能であるなど、経済的にも有効であると考え られる。また、切羽を止めることなく対策工の検討や資材 の調達を行うことができ、確実な工程管理の実現も可能と なる。

今後、山岳トンネルを取り巻く条件は都市化、大断面化、 偏平化を受けて、一層厳しくなる事が予想される。

また、都市部での施工や厳しい地山条件下での施工が増 えてくるため、適切な支保や補助工法の選定がますます重 要になってくると考えられる。

今回報告した2事例(写真5,写真6)におけるトンネ ル地山評価システムを用いたトンネル施工では、施工時に 前方地山条件を確認して適切な支保工と補助工法を選定 することにより、工事の安全確保はもとより、確実かつ経済的なトンネルの施工を実現することができたものと考 えられる。

今後、同種工事の参考になれば幸いである。

なお、今回のトンネル地山評価システムの導入ならびに 補助工法の検討にあたり、発注者を始め関係各位の方々に ご協力いただき、ここに深く感謝の意を表します。



写真5 栗東トンネル集じん機坑全景



写真6 平山トンネル全景

#### 参考文献

 山田浩幸、向井盛夫、大内浩之、村上孝男、井上雅人:
 250 ㎡を超える超々大断面(集じん機坑)の設計と施工、 土木学会第12回トンネル工学研究論文集、pp.257-262、
 2002.11

2)山田浩幸、原田雅也、田中英男、三木秀二:前方探査に 基づく地山評価システムの構築と適用に関する一考察、第 61回土木学会年次学術講演会、2006.9

3)脚部補強工 技術資料(第三版)、ジェオフロンテ研究会、p.1、2004